

Предложение по взаимодействию

Уважаемые коллеги!

Наша компания специализируется на восстановлении работоспособности деталей ЦПГ (цилиндропоршневой группы) главных двигателей судов. С 1990 года занимаемся восстановлением головок поршней, выхлопных клапанов ЦК. Имеем запас материальных ценностей, готовы реализовать.

ООО Научно-технологическая компания «АЛЬКОР КО ЛТД» 690065, г. Владивосток ул. Ялтинская, 15	Тел.: (423) 249-6128 Факс.: (423) 249-6125 e-mail: ntkalkor@mail.ru
--	---

Загинайло Геннадий Владимирович

Тел.: +7 902 522 02 47

Список продукции на реализацию.

№	Наименование продукции	Количество	Стадия выполнения	Регистровый номер	Примечание
<b>1</b>	<b>ДКРН 45/120-7</b>				
1.1	<b>Шпиндель + седло ВК</b>	<b>12</b>			
1.1.1	Шпиндель + седло	2	восстановлен	04221, 04518; Г3819,	
1.1.3	Шпиндель + седло	10	на хранении		
1.2	Шпиндель	1	на хранении		Сахмп
<b>1.3</b>	<b>Головка поршня</b>	<b>12</b>			
1.3.1	Головка поршня	11	на хранении		
1.3.2	Головка поршня	1	восстановлен	02023	
<b>1.4</b>	<b>Цилиндровая крышка</b>	<b>10</b>			
1.4.1	цилиндровая крышка	2	восстановлен	00723 К	5K45 GBFC
1.4.2	цилиндровая крышка	8	на хранении		
1.5	Рубашка охлаждения	2	на хранении		
<b>2</b>	<b>ДКРН 50/110-2</b>				
2.2	Головка поршня	1	восстановлен	01307	
<b>3</b>	<b>ДКРН 62/140-3</b>				
3.1	Шпиндель ВК	5	на хранении		
<b>3.2</b>	<b>Головка поршня</b>	<b>5</b>			
3.2.1	Головка поршня	3	на хранении		
3.2.2	Головка поршня	2	восстановлен	02715; 03712	
3.3	Цилиндровая втулка	1	новая		
3.4	Седло выхлопного клапана	1	восстановлен		
<b>4</b>	<b>ДКРН 67/140-4</b>				
<b>4.1</b>	<b>Головка поршня</b>	<b>2</b>			
4.1.1	Головка поршня	1	на хранении		
4.1.2	Головка поршня	1	восстановлен	07213	
<b>5</b>	<b>ДКРН 74/160-2</b>				

№	Наименование продукции	Количество	Стадия выполнения	Регистровый номер	Примечание
5.1	Головка поршня	1	на хранении		т.х. Бутома
5.2	Плунрежная пара	1	на хранении		т.х. Бутома
<b>6</b>	<b>ДКРН 74/160-3</b>				
6.1	Шпindelь + седло	6	на хранении		
<b>6.2</b>	<b>Стаканы цилиндрической крышки</b>	<b>3</b>			
6.2.1	Стаканы цилиндрической крышки	1	на хранении		
6.2.2	Стаканы цилиндрической крышки	2	новая		
6.3	Седло выхлопного клапана	1	на хранении		
<b>7</b>	<b>L-35 MC</b>				
7.1	<b>Шпindelь + седло</b>	<b>21</b>			
7.1.1	Шпindelь + седло	18	на хранении		
7.1.2	Шпindelь + седло	3	восстановлен	01821BK, 01721BK; Г3819, 01621BK	
7.2	Шпindelь	4	на хранении		с длинным хвостом
7.3	Распредвал	1	на хранении		
7.3.1	Секция распределительного вала	1	на хранении		
<b>7.4</b>	<b>Цилиндрическая крышка</b>	<b>4</b>			
7.4.1	Цилиндрическая крышка	3	на хранении		
7.4.2	Цилиндрическая крышка	1	новая	03521 K;	
<b>8</b>	<b>L-42 MC</b>				
<b>8.1</b>	<b>Шпindelь + седло</b>	<b>12</b>			
8.1.1	Шпindelь + седло	9	на хранении		
8.1.2	Шпindelь + седло	1	новая		
8.1.3	Шпindelь + седло	2	восстановлен		
8.2	Головка поршня	1	на хранении		
8.3	Выхлопной клапан	2	на хранении		
8.4	Шток поршня	1	на хранении		
<b>9</b>	<b>L-50 MC</b>				
9.1	Шпindelь + седло	1	восстановлен	Г2419; Г1719	
9.2	Головка поршня	2	восстановлен	01511; 03218	
<b>10</b>	<b>МАК 402</b>				
10.1	Цилиндрическая крышка	4	на хранении		
<b>11</b>	<b>МАК 452</b>				
11.1	Шпindelь выхлопного клапана	6	восстановлен		
11.2	Цилиндрическая крышка	1	на хранении		
<b>12</b>	<b>MAN KZ 60/105 E</b>				
<b>12.1</b>	<b>Головка поршня</b>	<b>4</b>			
12.1.1	Головка поршня	3	на хранении		

№	Наименование продукции	Количество	Стадия выполнения	Регистровый номер	Примечание
12.1.2	Головка поршня	1	восстановлен	04810	
<b>13</b>	<b>MAN KZ 70/120 E</b>				
13.3	Головка поршня	1	восстановлен		
<b>14</b>	<b>MAN KSZ 70/125 B-BL</b>				
14.1	Головка поршня	2	новая		кованные заготовки для изготовления новых
14.2	Плунжерная пара	6	восстановлен		
<b>15</b>	<b>ЧН 40/46</b>				
15.1	Шпиндель + седло с корпусом	2	на хранении		
15.2	Головка поршня	5	восстановлен	11216	
<b>16</b>	<b>Главный двигатель ZD</b>				
16.1	Цилиндровая крышка	1	восстановлен		
16.2	Головка поршня	4	на хранении		
<b>17</b>	<b>RD 68</b>				
17.1	Цилиндровая втулка	2	новая		производство Польша
<b>18</b>	<b>RND 76 M</b>				
18.1	Головка поршня	1	восстановлен	01908	
18.2	Рубашка охлаждения	4	на хранении		
<b>19</b>	<b>RTA 48</b>				
<b>19.1</b>	<b>Шпиндель + седло</b>	<b>3</b>			
19.1.1	Шпиндель + седло	1	на хранении		
19.1.2	Шпиндель + седло	2	восстановлен	13721 BK; 13821 BK	
<b>20</b>	<b>RTA 58</b>				
20.1	Цилиндровая крышка	3	на хранении		
20.2	Головка поршня	1	на хранении		
<b>21</b>	<b>НВД 26</b>				
21.1	Коленвал	1	восстановлен		
21.2	Поршень	14	на хранении		
<b>22</b>	<b>НВД 48</b>				
<b>22.1</b>	<b>Поршень</b>	<b>11</b>			
22.1.1	поршень	3	под материал		
22.1.2	поршень	8	на хранении		
22.2	Шатун	1	на хранении		
<b>23</b>	<b>НВД 48 A2-U</b>				
23.2	Топливный насос	3	на хранении		6 НВД 48 AU
<b>24</b>	<b>Вичман</b>				
<b>24.1</b>	<b>Головка поршня</b>	<b>9</b>			
24.1.1	головка поршня	4	восстановлен	02510; 04610; 02310	
24.1.2	головка поршня	5	на хранении		

№	Наименование продукции	Количество	Стадия выполнения	Регистровый номер	Примечание
<b>25</b>	<b>AKASAKA</b>				
25.1	Цилиндровая крышка 37 LA	2	на хранении		
25.2	Головка поршня	1	на хранении		
<b>26</b>	<b>Ролик на восстановление для печи обжига</b>	1	на хранении		
<b>27</b>	<b>Bergen BRM-8</b>				
27.1	Цилиндровая крышка	1	новая		
<b>28</b>	<b>UEC 451154H-1</b>				
28.1	Шпиндель	1	на хранении		
<b>29</b>	<b>G 630 Zc</b>				
29.1	Поршень	1	восстановлен	4418	
<b>30</b>	<b>Makita LS33 L</b>				
30.1	Головка поршня	1	на хранении		